


Ersatzteilliste

# 14080 Klavierbank »Uplift«

14080-000-55 - schwarz Kunstleder

\*Rev02



11 / 2022 · KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG · Kiesweg 2 · 97877 Wertheim/Main · Germany · e-Mail: [contact@k-m.de](mailto:contact@k-m.de) · [www.k-m.de](http://www.k-m.de)


Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Donheatschraube M8 x 35 mm	03-03-681-25	4
2	Parkettschoner mit Treibstift	3-00-000-044	4
3	Sitz komplett	03-55-785-55	1

Ersatzteilliste

# 14080 Klavierbank »Uplift«

14080-000-55 - schwarz Kunstleder

\*Rev03



Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Donheatschraube M8 x 35 mm	03-03-681-25	4
2	Parkettschoner mit Treibstift	3-00-000-200	4
3	Sitz komplett	03-55-785-55	1