


Ersatzteilliste

14085 Klavierbank

14085-019-55 - schwarz Kunstleder

*Rev02



11 / 2022 · KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG · Kiesweg 2 · 97877 Wertheim/Main · Germany · e-Mail: contact@k-m.de · www.k-m.de


Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Donheatschraube M8 x 35 mm	03-03-681-25	4
2	Rast-Klemmschraube komplett mit Logo	6-18810-2-55	2
3	Parkettschoner mit Treibstift	3-00-000-044	4
4	Sitz komplett	03-55-785-55	1

Ersatzteilliste

14085 Klavierbank

14085-019-55 - schwarz Kunstleder

*Rev03



Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Donheatschraube M8 x 35 mm	03-03-681-25	4
2	Rast-Klemmschraube komplett mit Logo	6-18810-2-55	2
3	Parkettschoner mit Treibstift	3-00-000-200	4
4	Sitz komplett	03-55-785-55	1